

Utsug för processer där det uppstår laserrök och laserdamm

Vid olika bearbetningar med laser och material så uppstår farlig rök och farligt damm. Röken och dammet kan bilda farliga sammansättningar som kan självantända eller bilda andra farliga ämnen. Det är viktigt att ta hänsyn till hur man skall ta hand om det här både för att av arbetsmiljö och säkerhetsskäl. Lasernistor och självantändande blandningar är stora säkerhetsrisker i produktionen.

Vi hjälper er att hitta rätt utsug- och filtersystem för er process.

(Bild visar modell LAS 200 or LAS 260)



Utsug- och filtersystemen i LAS-serien kan anslutas direkt till maskiner som har huv/kapsling, men även för halvkapslad maskin. Man ansluter utsuget med slang/röranslutning eller så kan man ev placera utsuget fristående bredvid med rätt utsugsarm och munstycke.

